



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Prot. n. 4382  
del 22 AGO, 2013

Ai Consiglieri:  
**CACCIA Mario**  
**SALSA Claudio**  
**ANGIONI Aldo**

## Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE CONSILIARE n. 10/2013

In risposta all'Interrogazione n. 10/2013 sottoposta dai Consiglieri Caccia Mario, Salsa Claudio e Angioni Aldo, in riferimento a: "Apparente stato di parziale deterioramento delle murte esterne del Nuovo Plesso Scolastico del Comune di Granozzo con Monticello", si comunica quanto segue :

- le crepe che si sono formate nei muri del nuovo plesso scolastico sia internamente che esternamente, tenuto conto che la struttura è in muratura portante quindi composta da blocchi in mattoni con sovrastante struttura in legno per la copertura, è un normale movimento di assestamento, di compressione dovuto al peso stesso dell'edificio e di differenti caratteristiche meccaniche, vale a dire differenza tra i due tipi di materiali usati nella costruzione (muratura e legno). Si è quindi intervenuto sulla riparazione delle crepe, che non è un fattore strutturale ma estetico.

- l'Impresa che sta effettuando i lavori è la Ditta POLISYSTEM s.r.l. ex POLIEDIL s.r.l., in quanto ditta esecutrice dei lavori, contratto n. 573/2010 del 14.01.2010. Si precisa che i lavori di ripristino, in quanto tali, sono eseguiti dalla ditta stessa, senza oneri per il Comune.

Della interrogazione di cui trattasi e della presente risposta sarà data comunicazione al prossimo Consiglio Comunale.



Il Sindaco