



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Tel. 0321/551113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Prot. n. 2909.....

del 11 GIU. 2015.....

Ai Consiglieri:

CACCIA Mario

ANGIONI Aldo

CAIONE Marcello

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE CONSILIARE n. 4/2015

In risposta all'Interrogazione n. 4/2015 sottoposta dai Consiglieri Caccia Mario, Angioni Aldo e Caione Marcello, in merito al “Plesso scolastico sede della Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido sito in Granozzo con Monticello, Piazza Falcone e Borsellino”, si comunica quanto segue :

- la problematica relativa al tetto della mensa scolastica è presumibilmente da imputarsi ad una non ottimale progettazione e/o realizzazione dello stesso, dipendente soprattutto dalla vasta superficie da coprire e dai diversi andamenti delle falde del tetto, che rendono più complicato ricercare la causa delle infiltrazioni.

L'Amministrazione comunale è ripetutamente intervenuta a chiamare il Direttore dei Lavori e le ditte interessate, sia per il ripristino delle opere che evidenziavano problemi, sia per sensibilizzarli sulle precarietà che man mano insorgevano, dato anche il delicato riflesso su un locale adibito a mensa scolastica e quindi frequentato da bambini compresi fra i tre e gli undici anni.

Le parti interpellate, sono intervenute tutte le volte che sono state chiamate, non ultimo sabato 08 Giugno 2015, ripristinando parti del tetto e/o introducendo nuove soluzioni progettuali, non addivenendo mai, purtroppo, ad una definitiva risoluzione del problema.

Restiamo, dopo l'ultimo intervento, in attesa di una verifica.

Per quanto riguarda il soffitto in latero-cemento del locale mensa, il Comune si è accordato con il Direttore dei Lavori Geom. Sigismondo Inglese, di procedere dopo asciugamento completo e quindi

presumibilmente in Luglio/Agosto al ripristino dello stesso da parte della ditta costruttrice, senza oneri per il Comune.

Per quanto riguarda le parti esterne, il fattore causa di deterioramento è dovuto all'umidità di risalita dei marciapiedi in autobloccanti posati su letto di sabbia.

Della interrogazione di cui trattasi e della presente risposta sarà data comunicazione al prossimo Consiglio Comunale.



Il Sindaco

A. Bonetti